

## Vyjádření pro nemožnost připojení emisních stanic k rozhraní vozidla pomocí OBD

Dotčená vozidla: vozidla vybavena ADAS systémem 2024/--

Výrobce vozidel Ford Otosan vydal aktualizaci pro problematiku připojení k rozhraní vozidla pomocí OBD.

**Před pravidelnou kontrolou na stanicích SME, je nutná kontrola úrovně SW v modulu CGW (Central GateWay) a její případná aktualizace v jednom z autorizovaných servisních míst Ford Trucks.**

Úroveň SW Vaší Central GateWay, můžete také zjistit v mobilní aplikaci ConnecTruck v historii verzí SW vozidla (Centrální brána).

Minimální úroveň SW:

**F-line:** RC46 14H483 AH

**ADASTP1 F-max:** RC46 14H483 BG

**GEN2 F-max:** SC46 14H483 BD

**MCA:** TC46 14H483 AE

V případě minimální, nebo vyšší úrovně SW není zapotřebí žádný zásah.

např. ADASTP1 F-max:

min: RC46 14H483 **BG**

vyšší: RC46 14H483 **BH**

Za F TRUCKS a.s.

Milan Dvořák – Field Service Engineer

Dne 09.02.2025

**F TRUCKS a.s.**  
V Oblouku 731  
252 43 Průhonice  
IČO: 06582001  
DIČ: CZ06582001

